

**Российская Федерация
Республика Башкортостан**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Отчет о проведенном обследовании объекта:

Общество с ограниченной ответственностью

«Медика Плюс»

Адрес: 452688, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Ведомственные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация объединенных наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСП - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха

- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП - доступно полностью
- ДЧ - доступно частично
- ДУ - доступно условно
- «ВНД» - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- ТР - текущий ремонт
- ПСД - подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР - капитальный ремонт
- Рек - реконструкция
- Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
- 1.2. Адрес объекта: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажа 1746,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., последнего капитального ремонта: _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального - _____ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс», ООО «Медика Плюс»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: нет
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: медицинские.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте/с выездом
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 0 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м
- 3.2.2 время движения (пешком): _____ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки: есть
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ

/ О. Л. Ротов

«10» мая 2025 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

Г.В. Фазлиева

«10» мая 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Нефтекамск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«20» мая 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
- 1.2. Адрес объекта: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажа 1746,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., последнего капитального ремонта: _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального - _____ г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс», ООО «Медика Плюс»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: консультация врачей специалистов, медицинский массаж, медицинские услуги.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м
- 3.2.2 время движения (пешком): _____ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки: есть
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№ 1.1- 1.2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 2.1- 2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		№ 3.1- 3.11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 4.1- 4.4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 5.1- 5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс», находящийся по адресу: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг. в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*: не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 10 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 24 шт.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		 Фото № 1.1		Все	Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускаются размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН.	К, О, С, Г, У	На путях движения, установить информационные указатели, и таблички о пути движения, к доступному входу, в соответствии с ГОСТ Р	Текущий ремонт

					(п. 5.1.3 СП 59.13330.2020).			56305-2018, ГОСТ Р ГОСТ Р 52131-2019.		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					-		-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					-		-
1.5	Парковка для МГН	нет	-	 Фото № 1.2	Не нанесена разметка для парковки автомобилей инвалидов. (п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020).	К, С, О, Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест, в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2020. Не далее 50 м. от доступного входа. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой (1.24.3 по ГОСТ Р 51256-2018) и дорожными знаками (6.4; 8.17), на высоте от 1,5 до 2,0 м. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м.	Текущий ремонт Организационные мероприятия		

ОБЩИЕ требования к зоне			Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	К, С, О, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия), в соответствии с требованиями СП 59.13330 2020.
-------------------------	--	--	---	---------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№ 1.1-1.2	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны –

Комментарий к заключению: Прилегающая территория доступна условно для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:


2. Входов (входа) в здание

Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на есть/ нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	 Фото № 2.1	Перед лестничным маршем входа в клинику, не обустроены предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).	С	Перед лестничным маршем входа в клинику, обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели по ГОСТ 52875- 2018 (локальный предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения лестница») глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, верхней и нижней ступеней, по всей ширине лестничного марша.	Текущий ремонт
				Отсутствуют поручни с травмобезопасными окончаниями с правого края	О	Обустроить поручни с травмобезопасными окончания на лестничном марше. Поручни должны	Текущий ремонт

				лестничного марша. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022).			соответствовать требованию ГОСТ Р 51261-2022.	
2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото № 2.2	Продольный уклон пандуса 17 - 22 %, при длине марша пандуса менее 6 м., что не соответствует требованию норматива. Установленные поручни не соответствуют требованиям норматива по доступности. Верхний и нижний поручень пандуса находятся не в одной вертикальной плоскости. Поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. (п. 5.1.14 СП 59.13330.2020, п. 5.2.3, 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2022).	К, О	Обустроить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020. Обустроить несколькоую поверхность марша пандуса, визуально контрастирующую с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам ГОСТ Р 51261-2022. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения, должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.	Капитальный ремонт Текущий ремонт	
2.3	Входная площадка	есть		Отсутствует информационная	С	Установить информационную табличку с	Текущий ремонт	

	(перед дверью)			 Фото № 2.3	табличка с названием и режимом работы медицинского центра, продублированная шрифтом Брайля. (п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020).	К, С, Г	названием и режимом работы медицинского центра, продублированной, для людей с нарушением зрения, с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		 Фото № 2.4	Отсутствуют знаки доступности ОСИ для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	С	После выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность. 	Текущий ремонт
					Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели дверными проемами по ходу движения) (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020).	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед дверными проемами по ходу движения). Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя — на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии.	Текущий ремонт

				Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	С	Контрастно выделить дверные ручки.	Текущий ремонт
				Ширина рабочей створки дверного полотна внутренней входной двери менее 0,9 м. (0,82 м.) (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	К, О	Установить внутреннюю входную дверь, с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., высотой порога не более 0,014 м.	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	К, О, С, Г, У	Оборудовать один из входов в соответствии с нормативными требованиями для инвалидов и МГН СП 59.13330.2020.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 2.1-2.4	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Вход в здание доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не обустроены и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. (п. 6.2.5, 6.4.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020).	К, О, С	Обустроить места отдыха (ожидания) для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником и обозначить их знаками доступности. Параметры скамьи для МГН: • сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; • высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; • расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья	Организа- ционные мероприят- ия	
									Фото № 3.2

	Фото № 3.3		— от 0,13 до 0,15 м; • высота спинки сиденья — от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность — на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120-93, ГОСТ 19917-2014, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины.
---	-------------------	--	---

			Отсутствуют контрастные тактильные пиктограммы на путях движения (регистрация, выход, санузел, направление движения и т.п.). (п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020).	С	Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт
			Ширина путей движения в коридорах, с учетом расстановки мебели и кресел для посетителей, менее 1,8 м. (п. 6.2.1 СП 59.13330.2020.).	К	Произвести расстановку мебели на пути движения, чтобы обеспечить его ширину, не менее 1,2 м., с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. Разработать и выполнять регламент по сопровождению	Текущий ремонт

					инвалидов ответственными сотрудниками к месту получения услуг.	
			Отсутствуют тактильные мнемосхемы. (п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020).	С	Установить тактильно-звуковую или тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на каждом этаже медицинского центра на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мнемосхему на высоте 1,2-1,6 м.	Текущий ремонт
3.2 Лестница (внутри здания)	есть		Ступени лестниц не одинаковые по форме в плане, по размерам высоты подъема ступеней (высота подступенков в пределах одного марша разная. (п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020).  Фото № 3.4	О, С, Г, У	Обустроить лестницы с одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступенями. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). Ступени	Капиталь ный ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-		
3.5	Дверь	есть	 Фото № 3.8	Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). Ширина рабочих створок дверных полотен менее 0,9 м. Высота порогов более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	С	К	Контрастно выделить дверные ручки. Установить двери в коридорах, с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., высотой порога не более 0,014 м.	Текущий ремонт	Капитальный ремонт
			 Фото № 3.9	На прозрачных полотнах дверей, не предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника, высотой не менее 0,1 м и шириной, не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).	С		Установить на прозрачных полотнах дверей, яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника, высотой не менее 0,1 м и шириной, не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.	Текущий ремонт	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 Фото № 3.10	Отсутствуют зоны безопасности для МГН, при эвакуации. (п. 6.2.25-6.2.28 СП 59.13330.2020).	К, О, С, Г, У	Произвести расчет времени эвакуации, по результатам расчета, принять решение об устройстве зон безопасности для МГН. При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении следует предусматривать выход из этого помещения: • в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта; • в незадымляемую лестничную клетку непосредственно или через коридор;	Капитальный ремонт
-----	---	------	--	--	---------------	---	--------------------

						• на лестницу 3-го типа – через воздушную зону. Помещение пожаробезопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) – не ниже 2-го типа. Такое помещение должно быть незадымляемым. Каждая пожаробезопасная зона общественных зданий, имеющая выход на лестничную клетку, должна иметь место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек, находящихся в
--	--	--	--	--	--	--

					пожаробезопасной зоне). Оборудование пожарной безопасности МГН должно быть оборудовано системой двусторонней связи, а пути движения к ней должны быть обозначены знаками направления к месту сбора при эвакуации. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением. До адаптационных мероприятий предусмотреть эвакуационное кресло «самоспас» на каждом этаже рядом с лестничным маршем.	Капитальный	
				Ширина дверных полотен эвакуационных дверей	О, С, Г, У	Установить эвакуационные двери	

			менее 0,9 м., высота порогов более 0,014 м. (п. 6.2.4, 6.2.21 СП 59.13330.2020).		с шириной рабочей створки 0,9 м. (допустимо 0,83 м.), с высотой порога не более 0,014 м.	ремонт
			Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	С	Контрастно выделить дверные ручки.	Текущий ремонт
			Полотно двери на путях эвакуации не имеет цвета, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020).	К, О, С, Г, У	Обозначить полотно двери на пути эвакуации цветом, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.	К, О, С, Г, У	Определить и обустроить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		№ 3.1-3.11	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны –

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно для всех категорий инвалидов.

Приложение 4(1)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» мая 2025 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»

452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес										
Наименование функционального планировочного элемента			Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть					Кабинеты не оснащены специализированным оборудованием. (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020).	С, Г	Оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеомонитором (ручным) для чтения, (при необходимости).	Индивидуальное решение с ТСП
							Входы в кабинеты врачей и процедурные не оборудованы световыми сигналами вызова пациентов. (п. 8.3.3 СП 59.13330.2020).	Г	Оборудовать входы в кабинеты врачей и процедурные световыми сигналами вызова пациентов.	Текущий ремонт
							Отсутствуют информирующие тактильные таблички для	С	Установить информирующие тактильные таблички для	Текущий ремонт




Фото № 4.2

	людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020).		людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м.	Организационные мероприятия
	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте отсутствует. (п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ	К, О, С, Г, У	Разработать регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте.	Организационные мероприятия
	На объекте предоставляется услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. (п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).	К, О, С, У	Выполнять регламент по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения.	Организационные мероприятия
	В штате отсутствуют	К, О, С,	Назначить и провести	Организационные мероприятия

				работники, проходившие обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. (п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).	Г, У	обучение сотрудников, ответственных за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг на объекте.	ионные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	 Фото № 4.3	Регистратура не оборудована системой усиления звука. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020). Перед стойкой регистратуры отсутствует тактильная напольная разметка «поле получения услуги». (п. 6.13 СП 136.13330.2012).	Г С	Оборудовать регистратуру, системой усиления звука (индукционной петлей). Рекомендуется установить тактильные напольные указатели перед стойкой регистратуры согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018.	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт Организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 4.1-4.3	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР


Комментарий к заключению: Зоны целевого посещения объекта доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Зоны целевого посещения объекта доступны условно, при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и инвалидов с нарушением зрения.


I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото № 5.1  Фото № 5.2	Не установлены крючки для одежды и костылей. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	К, О, С, Г, У	Установить крючки для костылей и одежды.	Текущий ремонт
					Не оборудована система тревожной сигнализации. (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020).	К, О, С, Г, У	Оборудовать санузел системой тревожной или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий ремонт.
					В двери кабины не установлено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Снаружи санузда отсутствует комбинированное устройство звуковой и	К, О, С, Г, У	Установить в двери кабины запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Установить снаружи санузда комбинированное устройство звуковой и	Текущий ремонт

					визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020).	С	визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, при срабатывании кнопки вызова.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	Фото № 5.3	У двери не установлены, со стороны ручки информационная табличка помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) и тактильная мнемосхема санузла, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020).	-	Установить у двери, со стороны ручки информационные табличку помещения и тактильную мнемосхему (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных; - в общественных зданиях;	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные универсальные кабины (туалеты для МГН) в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020.	

И Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		Визуальные таблички, информирующие о назначении помещений, расположены на дверном полотне. (п. 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020).	К, О, С, Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не разработана версия сайта организации https://medicaplus.org/ для инвалидов с нарушением зрения. (ГОСТ 52872-2019).	С	Разработать версию сайта для инвалидов с нарушением зрения, согласно требованиям ГОСТ 52872-2019.	Организационные мероприятия
					Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху.	Индивидуальное решение с ТСП

звук. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020).					С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в медицинский центр, на каждом этаже здания и у доступного общественного санузла. Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы на входе на территорию и на входе в здание, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6 м. Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. Установить тактильные предупреждающие индикаторы на путях движения.	Текущий ремонт
6.3 Тактильные средства	нет	-	-				
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	-		Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации и связи (на всех зонах) частично доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Системы информации и связи (на всех зонах) недоступны, для инвалидов с нарушениями зрения.

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
О. Л. Ротов

«10» мая 2025 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
Г.В. Фазлиева

«10» мая 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1 объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс»
- 1.2. Адрес объекта: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 2 этажа 1746,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., последнего капитального ремонта: ____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ____, капитального - ____ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс», ООО «Медика Плюс»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: нет
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: медицинские.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте/с выездом
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 0 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ____ м
 - 3.2.2 время движения (пешком): ____ мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да
 3.2.4 Перекрестки: есть
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): есть
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Общество с ограниченной ответственностью «Медика Плюс», находящийся по адресу: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 73, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» мая 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «20» мая 2025 г.
3. Решения Комиссии от «20» мая 2025 г.